



ATB398 トランスファースタンドAX に改良がありました (2021/8/21 現在)

◇改良前

お持ちのATB398 トランスファースタンドAXの裏側が赤い矢印部分のように角張っている場合、SAM NEOに装着すると一部が接触し奥まで入りません



新しくATB398をご購入いただく、もしくはATB397 トランスファースタンドSEをご購入ください



◇現行品

斜めのカットが設けられ、奥まで入るよう変更されています

